



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni**

**UFFICIO:**

Aree di pregio

Patrimonio Forestale, Agro-Silvo-Pastorale

Decoro Urbano ed Ambientale

Infrastrutture a rete

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade

Gestione dei Servizi cimiteriali

Benessere degli animali

Rapporti con le Associazioni protezionistiche

Gestione canili municipali

**TERNIVERDE**

Corso del Popolo 30- 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570

Responsabile dell'Ufficio:

titolare incarico Alta Professionalità

Federico Nannurelli

dottore in Ingegneria Civile

[federico.nannurelli@comune.terni.it](mailto:federico.nannurelli@comune.terni.it)

All'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria

Al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni

A S.E il Prefetto della Provincia di Terni

Al 118

Alla CRI

Alla Pubblica Assistenza

Al Comando Provinciale dei VV.FF.

Al Comando di Polizia Locale

Alla Questura

Alla Polizia Stradale (rif. nota 11892/220.20.2020 del 16.11.2020)

Ai Carabinieri Forestali

Al Comando Provinciale Carabinieri

Alla Comando Guardia di Finanza di Terni

**OGGETTO:** Abbattimento degli esemplari arborei (pino domestico) per inderogabili esigenze di pubblica incolumità e ingente danneggiamento di strutture esistenti, nel tratto di Via Luigi Campofregoso da Via di Porta San Giovanni a Via dell'Argine.

IL SINDACO,

**CONSIDERATO** che in data 29.12.2020 alle ore 9:00 i tecnici del Comune sono intervenuti presso Viale L. Campofregoso, congiuntamente al tecnico incaricato di AFOR al fine di valutare lo stato dei luoghi in seguito alla improvvisa caduta di branche di alcuni pini che nel pomeriggio del 28.12.2020 ha richiesto la necessità di chiudere al traffico la strada con i poteri di emergenza di cui all'art. 30 del DPR 495/92.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 3957 del 14.6.2019 la Comunità Montana della Valnerina ha trasmesso la verifica della stabilità degli alberi di Pino in Viale Campofregoso su richiesta di questo ente del 20.5.2019. Da detta relazione si riscontra che trattasi di tutti alberi di discrete dimensioni che si presentano biforcati nella maggior parte dei casi, alcuni hanno inglobato i manufatti nel diametro del tronco principale, snon più o meno inclinati, alcuni sono in torsione e radicati in spazi e luoghi non adatti, radici estremamente superficiali che stanno danneggiando sempre più giorno dopo giorno i marciapiedi e la sede stradale, alcune sono affioranti dal terreno. Gli alberi sono stati inseriti nella classe di rischio C e CD, prevedendo interventi di potatura di equilibrio, riduzione delle branche comprimarie, allevamento, messa in sicurezza. Tuttavia si tratta di VTA già vecchio di diversi anni. Potature su pini domestici di queste dimensioni, sono stati sconsigliati in detto parere, in quanto è stato ritenuto più logico un progetto di sistemazione e riqualificazione di tutta l'area che preveda la

sistemazione dei marciapiedi e della sede stradale, abbattendo tutti i soggetti di Pino domestico presenti in base all'art. 13, co. 2 della L.R. 28/2001 per inderogabili esigenze di pubblica incolumità e ingente danneggiamento di strutture esistenti; prevedendo la loro sostituzione con essenze più adatte al verde urbano e alla lotta all'inquinamento e assorbimento di polveri sottili.

#### **DATO ATTO**

che, a causa della forte espansione vegetativa delle branche superiori dei pini domestici nel tratto di Via Campofregoso da Via di Porta San Giovanni a Via dell'Argine, data la conformazione della strada, la forte sconnessione del piano di rotolamento dovuto al sollevamento delle radici affioranti, nonché delle condizioni degli alberi descritti nel citato parre del 14.6.2019, si ipotizza uno scenario di rischio potenziale che in base alle probabilità consente di determinare un rischio elevato di caduta degli esemplari arborei che vanno abbattuti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 13, co. 2 della L.R. 28/2001;

#### **DATO ATTO**

che con nota prot. 11892/220.20.2020 del 16.11.2020 la Sezione Polizia Stradale di Terni ha trasmesso a questo ente la segnalazione avente per oggetto "Via Luigi Campofregoso, segnalazione asfalto fortemente dissestato da radici affioranti con vasti ed eccessivi rigonfiamenti del manto stradale – marciapiede impraticabile – monitoraggio rischio caduta alberi". In particolare la segnalazione riguarda la pericolosità della viabilità a causa delle radici affioranti per un tratto di circa 200 metri. Tali anomalie a giudizio della Polizia Stradale costituiscono gravi insidie per tutti i veicoli in transito, ma in speciale modo per i veicoli a due ruote e per i pedoni. Le radici hanno sollevato l'asfalto creando delle vere e proprie gobbe di circa 15 – 20 centimetri di altezza dal piano viabile, per cui essendo la strada a doppio senso di circolazione questa risulta più stretta in alcuni punti di circa due metri, per cui conducenti dei veicoli per evitare di investire dette insidie e al fine di scongiurare ingenti danni al proprio mezzo, compiono repentini scarti, con manovre che possono facilmente portare ad una situazione di grave pericolo per la circolazione, tenendo presente che di notte o in caso di scarsa visibilità dette radici sono ancora molto meno avvistabili e quindi ancora più insidiose. I marciapiedi di entrambi i lati della via risultano essere molto deformati, con buche e piano pedonale con relativi cordoli sollevati e dissestati dall'azione delle suddette radici, risulta insidiosa e pericolosa anche la semplice circolazione per i pedoni oltre che a rendere difficile il transito dei disabili. E' stato riscontrato che alcuni di questi pini marittimi (che notoriamente già per la loro caratteristica hanno una chioma molto grande e larga e per questo risultano essere molto sensibili al vento forte e soggetti a spezzarsi nei rami o addirittura cadere) presentano una chioma asimmetrica e si presentano eccessivamente inclinati e sbilanciati, che sollevano dubbi circa la loro stabilità in caso di venti forti o temporali in quanto potrebbero avere un cedimento strutturale facendo schiantare la pianta o parte di essa. Da qualche tempo sulla via in oggetto è stata apposta una segnaletica con la dicitura "pericolo radici affioranti" ma la semplice apposizione di un cartello certamente non rende sicura la circolazione ai veicoli e ai passanti laddove appare palesemente evidente quanto tempestivo la necessita di un intervento di manutenzione della strada e sia di un intervento di monitoraggio della stabilità delle piante inclinate atta a valutare il rischio, ovvero la propensione al cedimento e la vulnerabilità del luogo di potenziale caduta e quindi dalla relazione che lega la probabilità del verificarsi di un evento pericoloso ai danni che questo può provocare alle persone e ai manufatti. In detta segnalazione la Polizia Stradale ha ricordato l'introduzione del reato penale di omicidio stradale non aggravato, mettendo in evidenza le responsabilità del sindaco e dei responsabili preposti alla gestione della viabilità e del patrimonio arboreo urbano;

#### **DATO ATTO**

che per poter organizzare gli interventi, è stata disposta la chiusura della viabilità interessata dei potenziali rischi, come disposto dal funzionario responsabile preposto ai sensi dell'art. 30 del DPR 495/92;

#### **DATO ATTO**

che occorre agire senza indugi alle operazioni di abbattimento di tutti gli alberi situati nel

tratto di strada sopra indicata, dato che l'avanzamento dello stato di degrado della pavimentazione stradale e gli scenari di rischio potenziali non rendono possibili soluzioni alternative. Quanto detto al fine di ripristinare la transitabilità delle strade subito dopo l'evento che ne ha determinato la chiusura, in attuazione a quanto previsto nei casi di emergenza dall'art. 30 del DPR 495/92;

Visto l'art. 54, comma 4 del t.u. 18 agosto 2000 n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto che si è provveduto alla comunicazione preventiva alla Prefettura di Terni ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Visto che trattasi di specie arboree protette ai sensi della L.R. 28/2001.

Visto l'art. 13, co. 2 della L.R. 28/2001.

#### ORDINA

Di incaricare l'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria di procedere senza indugi all'abbattimento degli esemplari arborei (pino domestico) per inderogabili esigenze di pubblica incolumità e ingente danneggiamento di strutture esistenti, nel tratto di Via Luigi Campofregoso da Via di Porta San Giovanni a Via dell'Argine, precisando che detti interventi rientrano nella delega di funzione conferita da questo ente ed attualmente in vigore.

L'AFOR nella gestione del cantiere temporaneo stradale dovrà adottare e mantenere gli schemi segnaletici previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e corrispondenti artt. del DPR 495/92. Nella gestione delle fasi di cantiere, si dovranno concordare gli sviluppi delle attività al fine di definire con la Direzione Polizia Locale – Mobilità le misure per la variazione della disciplina della circolazione stradale e gli schemi segnaletici necessari.

Di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni di mettere in atto, in tempi successivi all'abbattimento gli interventi di manutenzione straordinaria che sono utili al ripristino della transitabilità in sicurezza della strada e comunque in attuazione alle successive fasi progettuali e di cantiere che potranno essere sviluppate appena rimosso lo scenario di rischio che ha legittimato l'abbattimento degli esemplari arborei.

#### AVVISA:

La mancata osservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione dell'art. 650 del codice penale nei confronti del soggetto inadempiente.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Si avverte che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il dott. Federico Nannurelli, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Decoro Urbano ed Ambientale – Infrastrutture a rete – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade del Comune di Terni.

**Il Sindaco**

*Leonardo Latini*

*documento firmato digitalmente*

#### Allegati:

*Segnalazione della Polizia Stradale prot. 11892 del 16.11.2020;*

*Parere Comunità Montana prot. 3957 del 14.6.2020 collegato al monitoraggio conseguente al vecchio VTA che si allega.*